

VISIO 2:1

ERSATZTEILE (DE)


attika®
FEUERKULTUR

ERSATZTEILLISTE

Wenn andere als die von RAIS/ attika empfohlenen Ersatzteile verwendet werden, erlischt die Garantie. Alle austauschbaren Teile können als Ersatzteile bei Ihrem RAIS/attika-Händler erworben werden.

Ref. nr.	Menge	Teile-Nr.	Beschreibung
1	1	1240905mon	Handgriff für Luftklappe
2	1	1250990	Luftklappe - komplett
3	1	125101533	Türhandgriff
	1	125101890	
	1	125101780	
4	1	1242410	Kaltgriff
5	2	1255001	Frontglas
6	2	1255002	Innenglas IR
7	1	1252200	Kompletter Sockelstein Visio 2:1
8	1	1252210	Kompletter Wandstein Visio 2:1
9	1	1254002	Gitterrost Visio 2:1 / 220 x 150 x 10 mm
10	1	1254001	Aschenkasten
11	1	1255501	Visio 2:1 Dichtung (Heben/Senken)
12	1	1255502	Visio 2:1 Dichtung (Festtür)
13	1	1255503	Visio 2:1 Dichtung (komplett)
14	1	125144090	Rahmen – Tür (schwarz)
15	1	125144080	Rahmen – Tür (rostfrei)
16	1	125144190	Rahmen – feste Tür (schwarz)
17	1	125144180	Rahmen – feste Tür (rostfrei)

ERSATZTEILZEICHNUNG



DE



Artikelnummer:

attika®
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Schweiz
www.attika.ch