

Reinigung der Keramikglasscheibe

X-Basic, X-Front, X-Board

Sollten die Scheiben einmal verrussen, warten Sie mit der Reinigung nicht zu lange, damit bei wiederholtem Feuern die Russpartikel nicht einbrennen. Der Grad der Scheibenverrussung hängt sehr stark von Faktoren wie Bedienung, Kaminzug, Aussentemperatur, Wetterlage, Holzbeschaffenheit, Raumverhältnisse und Unterdrucksituationen ab. Einige dieser Faktoren können nicht beeinflusst werden, deshalb kann ein Verrussen der Scheiben nicht ausgeschlossen werden.

Verwenden Sie für die Reinigung das spezielle attika - Keramikglas-Reinigungsmittel oder handelsübliche Glasreinigungsmittel. **Bitte beachten Sie, dass Reinigungsmittel die Türdichtungen beschädigen können. Wir empfehlen deshalb, das Reinigungsmittel auf den Lappen und nicht direkt auf das Glas zu sprühen und keine scheuernden Putzmittel oder Lappen zu verwenden.** Ein Keramikglas lässt sich auch umweltschonend mit Asche reinigen. Tauchen Sie ein feuchtes Knäuel Zeitung oder Haushaltspapier in die kalte Asche, reiben Sie damit das Glas ein, und wischen Sie es mit einem trockenen Knäuel nach.

Vorsicht:

Reinigen Sie die Scheiben nur, wenn das Feuer komplett erkaltet ist (Verbrennungsgefahr)

Feuerraumtüre zum Reinigen öffnen

1. Ziehen sie den unteren Feststellhebel (Bild 1, Pfeil) nach oben, damit das Öffnungswerkzeug noch Platz zwischen der Ofenfront und der Tür hat.
2. Drücken Sie links und rechts mit dem Öffnungstool gegen den Öffnungsmechanismus (Bild 2). Halten Sie die Hand vor der Tür. Die Tür kommt Ihnen jetzt entgegen.
3. Ziehen Sie den Feststellhebel ganz nach oben (Bild 1)
4. Schwenken Sie die Tür ganz nach unten auf.
5. Reinigen Sie das Keramikglas wie oben beschrieben.
6. Schwenken Sie die Tür wieder nach oben. Mit Druck oben links und rechts fällt die Türe mit einem deutlich wahrnehmbaren „Klick“ wieder ins Schloss.
7. Drücken Sie den Feststellhebel ganz nach unten.
8. Hängen Sie das Öffnungstool an den Feststellhebel. So geht es nicht verloren (Bild 3).



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Version 29.09.2014